
У5
Вход
10
2
1
1
5
4
3
7
9
8
6
C1
0,015
R4
8,2к
C5
0,015
R7
1,2к
R2
470
Д1
Д814А
C2
30
T1
2Т602Б
C3
65
R5
220
Д2
Д220Б
R1
1,1к
R3
910
C4
68
R6
910
A2
Д816Г
T6
2Т602Б
R8
82
+80В
+12,6В
-12,6В
В2
3
1
2
C2
(Рис. 1)
1,1
1,5
ВХОД Z
Ш18
Вход „Z"
ТЦ ЖАКС 2008