
Цепь
Конт
+27В
8,Э
~0-3+8
1,А
Корпус
3,В
Корпус
4,Г
+25В
9,И
0-50μА
10,К
Корпус
14,Р
Корпус
15,П
-27В
7,Ж
2,Б
0-50μА
5,Д
+25В
6,Е
~0,3В
~12В
13,Н
~10-40mВ
11,Л
~0,3В
12,М
Кг1
Кг2
Кг3
Кг4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Д7
ЦЖАиС 2007