

Рис. 6

1. ХК - контрольные точки.
2. LT - обозначение линии задержки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС 2006 г.