

Л6 - Л30, Д7 - Д31

40	50	64	80	100
125	160	200	250	320
400	500	640	800	1000
1250	1600	2000	2500	3200
4000	5000	6400	8000	10000

6Н1П



СГ4С



www.jais.ru