


Цепь	Конт
Упробл 500	1,36
Упробл 500	5
Упробл +/-	2,35
Упробл аттен	3, 34

Вход	X1
Выход	X2

Корпус	13,24
Корпус	14,23
Корпус	15,22



1. КТ — контрольная точка.
2. Выводы 8 микросхем Д3—Д5 подключить к цепи «-5,2 В».
3. Выводы 1, 16 микросхем Д3—Д5 подключить к корпусу.