



* Подбирают при регулировании

C1, C2... C12 - конденсаторы КЭ1-11
 C3... C8 - конденсаторы КЭ3-11
 R1... R15, R17... R18 - резисторы проволочные
 R16 - терморезистор КМТ-5
 PA1 - измерительный механизм амперметра
 PV1 - измерительный механизм вольтметра
 PPI - измерительный механизм ваттметра
 PPI - фазоуказатель

TA1 - трансформатор тока
 S1 - переключатель импульсный
 XPI, XPII - штекеры
 SA1 - переключатель
 S01... S03 - переключатели ПКР
 X1... X12 - зажимы
 X13, X14 - перемычки