



\* Подбирают при регулировании.  
 C1 - конденсатор К73-11;  
 C2...C6 - конденсаторы К31-11;  
 R1...R127, R109...R124 - резисторы проволочные;  
 R108 - терморезистор КМТ-8;

PA1 - измерительный механизм амперметра;  
 PV1 - измерительный механизм вольтметра;  
 PW1 - измерительный механизм ваттметра, где:  
 L1, L2, L5, L6 - измерительные катушки;  
 L3, L4 - рамки;  
 PPI - фазоуказатель;

TA1, TA2 - измерительные трансформаторы тока;  
 SA1, SA2 - переключатели ПР4;  
 SB1...SB4 - выключатели ПЗК;  
 X1...X14 - зажимы;  
 X15...X17 - перемычки.