


УИ. Блок развертки Схема электрическая принципиальная



1. КТ1...КТ4 - контрольные точки.
2. Допускается замена резисторов и конденсаторов резисторами и конденсаторами более высокого класса точности.
3. Применяемые сокращения: "СТАБ" - стабильность.
4. ж - может отсутствовать после регулирования прибора.
5. жж - подбирают при регулировании прибора.