



Цепь	Цепь
1 Возбужд.	1 Возбужд.
2 Экран	2 Экран
3 Земля	3 Земля
4 +6,3б	4 +6,3б
5 +230б	5 +230б
6 Обр. связь	6 Обр. связь
7 Выход	7 Выход
8 Возбужд.	8 Возбужд.
9 Экран	9 Экран
10 Корпус	10 Корпус
11 -6,3б	11 -6,3б
12 Обр. связь	12 Обр. связь
13 Обр. связь	13 Обр. связь
14 Обр. связь	14 Обр. связь



Перечень элементов Аа 2.710.011 Д
 * - подбирается при настройке.
 Дiode Д1 при настройке прибора может быть включен в обратном направлении.

Электрометр ЭД-05М
 Схема принципиальная электрическая.